




PERFETTO

Perfetto Clear è stato specificatamente studiato per stampare su poliestere ma **può esprimere tutto il suo potenziale su altri tipi di tessuto.**

Se dovesse verificarsi una migrazione del colore, si raccomanda di stampare un fondino con **VIRUS NO SUBLIMATION BASE** che non solo assicura un'eccellente elasticità ma migliora la durabilità di stampa ed aggiunge una finitura morbida.


PERFETTO assicura anche una resistenza straordinaria ai test crocking ed a quelli di lavaggio dando prova di essere più resistente di quanto richiesto dagli standard più elevati.

PERFETTO CLEAR



scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAIO
NO-SUBLIMATION BASE	97	48 FILI	PERFETTO WHITE	100	48 FILI
HYDRACRYL RETARDER	3	GEL 3			GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		RACLA			RACLA
		65-90-65			65-90-65
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAIO
PERFETTO WHITE	100	62 FILI	PERFETTO CLEAR	95	120 FILI
		GEL 3	AQUATINT PIGMENT RED D	5	GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		RACLA			RACLA
		65-90-65			75-90-75
PARAMETRI DI STAMPA	PROCEDURE DI STAMPA		ADDITIVI UTILIZZABILI		
TEMPERATURA FORNO	160°C	1	UNIFIX LC: Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura. Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3% massimo. Privo di Formaldeide e Ftalati.		
PERMANENZA NEL FORNO	2 MIN	2			
ANGOLO RACLA	25°	3			
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA	4			
PULIZIA			HYDRACRYL RETARDER: Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO. Aggiungere 3-5% di HYDRACRYL RETARDER all'inchiostro. Privo di Formaldeide e Ftalati.		
USARE ACQUA					
COMMENTI					



PERFETTO CLEAR - 02
GIUGNO 2018

